

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 07-06-2025

Echipa de evaluare: Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională (AO ADR) "Habitat", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@gmail.com, 069245390,

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Busauca (Rezina)	
Adresa, strada, nr.:	Buşăuca Rezina	
Instituția:	BESV-26/9 cămin cultură	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.61253 ,	
Longitudinea:	28.80018	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș: -




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14 a Traversarea străzilor cu lăptine mai mare pe 4 beri de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită: Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare

Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: Nu





Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului: -




Fig. V.32.b Părpă de acces paralelă cu intrarea în clădire




Fig. V.31.a Rămpă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:

-



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

-



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: Da

Grup sanitar în interior: Nu




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.42.b Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B











