

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 14-06-2025

Echipa de evaluare: Natalia Negura, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: nnegura92@gmail.com, 069928600

| Categorii            | Indicatori                  | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Buzduganii de jos (Ungheni) |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                           |                |
| Instituția:          | BESV 35/73 Camin cultural   |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală        |                |
| Latitudinea:         | 47.142835 ,                 |                |
| Longitudinea:        | 27.817662                   |                |

### Căi de acces către clădire

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | pământ deteriorat cu buruiian |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate                    |
| Trotuare:                                                      | Nu                            |
| Poartă intrare:                                                | Nu                            |
| Prag poartă:                                                   | Nu                            |
| Borduri:                                                       | Nu                            |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                            |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                            |
| Nivel:                                                         | Orizontal                     |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

### Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |



| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



### Coridoare

Coridoare: Nu





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

### Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



### Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: Da  
Grup sanitar în interior: Nu




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





## Galerie - Intrare în clădire

---



## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---

