# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 10-07-2025**

**Echipa de evaluare: Vendan Service SRL, Monitor de accesibilitate**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: tofan.vlad.rsl@gmail.com, 069336036**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Localitate, raion:** | Chisinau (Chisinau) | |
| **Adresa, strada, nr.:** | str. Nicolae Testimiteanu, nr. 27 | |
| **Instituția:** | BESV 1/137, BP.1 L.Cobileanschi a USMF "N. Testimiteanu", or.Chisinau | |
| **Tipul instituției:** | Instituție educațională | |
| **Latitudinea:**<br>**Longitudinea:** | 46.995233 ,<br>28.835127 | |
| **Căi de acces către clădire** | | |
| | Tip înveliș: | Pavaj |
| | Drumurile/Căile de acces sunt: | Calitative |
| | Trotuare: | Nu |
| | Poartă intrare: | Da, are lățimea: 105 cm |
| | Prag poartă: | Nu |
| | Borduri: | Nu |
| | Scări/Trepte: | Nu |
| | Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu |
| | Nivel: | Orizontal |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

| | | |
|---|---|---|
| **Loc de parcare** | | |
| | Parcare obișnuită: | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcarea |
| | Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|




**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

**Intrare în clădire**

| | |
|---|---|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Nu |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu |
| La intrare sunt trepte: | Da, 3 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu |
| Ușa se deschide în interior sau exterior: | Exterior |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire: | 240 cm x 750 cm |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului): | 48 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12 |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces: | Nu |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice: | Nu |




**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire




**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

**Uși**

| | |
|---|---|
| Există o singură intrare comună: | Da |
| Există o intrare/ieșire de rezervă? | Nu |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative: | Da . Există lateral o trecere pentru utilizatorii de scaun rulant |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Dimensiuni ușă de intrare: | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| | Prag ușă de intrare: | Prag exterior și interior cu înălțimile: 2 + 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| | Uși în interior: | Lățimea: 180 cm |
| | Praguri de la ușile de interior: | Prag 1 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate

| | | |
|---|---|---|
| **Coridoare** | | |
| | Coridoare: | Da |
| | Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm? | Da |
| | Trepte: | Nu |
| | Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă: | Da |
| | Suprafață alunecoasă: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da |
| | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da |




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| | | |
|---|---|---|
| **Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)** | Este la nivel de: | Parter |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj |
| | Trepte: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da |
| | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da |
| | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| |  | |
| **Grup sanitar** | | |
| | Grup sanitar în exterior: | Nu |
| | Grup sanitar în interior: | Da |
| |  <br>Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A |  <br>Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B |

**Galerie - Căi de acces către clădire**



**Galerie - Intrare în clădire**

**Galerie - Uși**

**Galerie - Sala de prestare a seviciului**