# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

**Data: 12-06-2025**

**Echipa de evaluare: Toporet Valentina, monitor de accesibilitate**

**Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: valentina.toporet@motivation-md.org, +37368167510**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| **Localitate, raion:** | Homuteanovca (Ialoveni) | |
| **Adresa, strada, nr.:** | - | |
| **Instituția:** | BESV-21/19 (Casa de cultură) | |
| **Tipul instituției:** | BESV | |
| **Latitudinea:**<br>**Longitudinea:** | 46.723675 ,<br>29.0576 | |
| **Căi de acces către clădire** | | |
| | Tip înveliș: | asfalt calitativ + beton detereorat |
| | Drumurile/Căile de acces sunt: | Deteriorate |
| | Trotuare: | Nu |
| | Poartă intrare: | Nu |
| | Prag poartă: | Nu |
| | Borduri: | Nu |
| | Scări/Trepte: | Nu |
| | Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu |
| | Nivel: | Înclinat în urcuș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

| | | |
|---|---|---|
| **Loc de parcare** | | |
| | Parcare obișnuită: | - |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| | | |
|---|---|---|
| **Intrare în clădire** | | |
| | Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Nu |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu |
| | La intrare sunt trepte: | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)27 cm |
| | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu |
| | Ușa se deschide în interior sau exterior: | Exterior |
| | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de întrare în clădire: | 200 cm x 370 cm |
| | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului): | 8 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10 |
| | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile: | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| | Există rampă de acces: | Nu |
| | Nu există rampă, dar sunt șine metalice: | Nu |



Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

**Uși**

| | | |
|---|---|---|
| | Există o singură intrare comună: | Da |
| | Există o intrare/ieșire de rezervă? | Da |
| | La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative: | Nu |
| | Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da |
| | Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată: | Nu |
| | Dimensiuni ușă de intrare: | Dublă: 74 cm + 36 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm |
| | Prag ușă de intrare: | Prag exterior și interior cu înălțimile: 8 + 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate

**Coridoare**

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|---|---|---|
| | Coridoare: | Nu |




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| | | |
|---|---|---|
| **Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)** | Este la nivel de: | Parter |
| | Trepte: | Nu |
| | Bariere/obstacole: | Nu |
| | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da |
| | Spațiul interior este suficient iluminat: | Da |
| | Culori contrastante pentru sală: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |




| | | |
|---|---|---|
| **Grup sanitar** | Grup sanitar în exterior: | Da |
| | Grup sanitar în interior: | Nu |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale

## Galerie - Căi de acces către clădire

**Galerie - Intrare în clădire**

**Galerie - Sala de prestare a seviciului**