

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 27-06-2025

Echipa de evaluare: AO Filocalia,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: filocalia.proiecte@gmail.com, +373 68177007

| Categorii            | Indicatori                                        | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Tohatin (Chisinau)                                |                |
| Adresa, strada, nr.: | Tohatin, s. Cheltuitori, str. Sf. Gheorghe nr. 22 |                |
| Instituția:          | BESV 1/297 (Casa Socială)                         |                |
| Tipul instituției:   | BESV                                              |                |
| Latitudinea:         | 47.066595 ,                                       |                |
| Longitudinea:        | 28.923149                                         |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt                               |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Calitative                           |
| Trotuare:                                                      | Nu                                   |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 300 cm              |
| Prag poartă:                                                   | Nu                                   |
| Borduri:                                                       | Nu                                   |
| Scări/Trepte:                                                  | Da, 4 scări/trepte , înălțimea:65 cm |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                                   |
| Nivel:                                                         | Înclinat în urcuș                    |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |



| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 65 cm + 65 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 5 + 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                      |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

| Categorii | Indicatori                | Date colectate |
|-----------|---------------------------|----------------|
|           | Grup sanitar în exterior: | Da             |
|           | Grup sanitar în interior: | Nu             |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Căi de acces către clădire

---



## Galerie - Intrare în clădire

---





## **Galerie - Uși**

---



## **Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



