

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **17-07-2025**

Echipa de evaluare: **SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **women_g@mail.ru, +37369346396**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Comrat (Comrat)	
Adresa, strada, nr.:	srt. Tretiacov 152	
Instituția:	BESV 36/5 USC	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	46.181356768 ,	
Longitudinea:	28.384425	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm
Scări/Trepte:	Da, 9 scări/trepte , înălțimea:18 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș







Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
Prag ușă de intrare: Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: 	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual  Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate 	Un prag cu înălțimea: 4 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea
	Coridoare:  Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/	Nu
	Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) Este la nivel de: Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator: Trepte: Bariere/obstacole: În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: Spațiul interior este suficient iluminat: Culori contrastante pentru sală:	Etaj Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj Nu Nu Da Da Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea 
Grup sanitar	Grup sanitar în exterior: Grup sanitar în interior:	Nu Nu




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire







