

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

| Categorii            | Indicatori                  | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Raciula (Calarasi)          |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                           |                |
| Instituția:          | BESV 9/32 (Casa de cultura) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                        |                |
| Latitudinea:         | 47.304172 ,                 |                |
| Longitudinea:        | 28.34672                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Cu fisuri / gropi |
| Trotuare:                                                      | Nu                |
| Borduri:                                                       | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                |
| Nivel:                                                         | Orizontal         |




Fig. IV.9 Rampa de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |





Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului: | Nu |
|----------------------------------------------|----|

| Categorii | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                                 |
|           | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 13 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)190 cm                                    |
|           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                                 |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                           |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 190 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
|           | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                                                 |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                                 |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

### Uși

Există o singură intrare comună:



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



### Coridoare

Coridoare:

Nu





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii                                                                                                   | Indicatori | Date colectate |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Este la nivel de:                                                                                           | Parter     |                |
| Trepte:                                                                                                     |            | Nu             |
| Bariere/obstacole:                                                                                          |            | Nu             |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:                        |            | Da             |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                                                   |            | Da             |
| Culori contrastante pentru sală:                                                                            |            | Da             |
| Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |            |                |



## Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |




Fig. V.42.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B





