

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 02-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

| Categorii            | Indicatori                 | Date colectate |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Bahu (Calarasi)            |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                          |                |
| Instituția:          | BESV 9/37 (Camin cultural) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                       |                |
| Latitudinea:         | 47.414702 ,                |                |
| Longitudinea:        | 28.467836                  |                |

### Căi de acces către clădire

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Tip înveliș:                                                   | Asfalt      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Deteriorate |
| Trotuare:                                                      | Nu          |
| Poartă intrare:                                                | Nu          |
| Prag poartă:                                                   | Nu          |
| Borduri:                                                       | Nu          |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu          |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu          |
| Nivel:                                                         | Orizontal   |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

### Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

| Categorii          | Indicatori                                                                                      | Date colectate                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrare în clădire | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                               |
|                    | Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                               |
|                    | La intrare sunt trepte:                                                                         | Da, 1 trepte , înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)17 cm                    |
|                    | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                               |
|                    | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                         |
|                    | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | 17 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                      |
|                    | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
|                    | Există rampă de acces:                                                                          | Nu                                                                               |
|                    | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                               |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

Există o singură intrare comună:

-



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                               |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 1 trepte , înălțimea:17 cm                                                  |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                               |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                               |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                               |

| Categorii | Indicatori                                                                             | Date colectate |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da             |




Fig. V.1 Buzunare la coridoare / p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonală minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu




Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale

---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---







---

**Galerie - Uși**

---



