

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

| Categorii            | Indicatori              | Date colectate |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Damascani (Riscani)     |                |
| Adresa, strada, nr.: | Damașcani               |                |
| Instituția:          | Grădinița (BESV 27/8)   |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională |                |
| Latitudinea:         | 47.867255 ,             |                |
| Longitudinea:        | 27.299084               |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tip înveliș:                                                   | pietriș                 |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                 | Denivelate              |
| Trotuare:                                                      | Nu                      |
| Poartă intrare:                                                | Da, are lățimea: 135 cm |
| Prag poartă:                                                   | Nu                      |
| Borduri:                                                       | Nu                      |
| Scări/Trepte:                                                  | Nu                      |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare): | Nu                      |
| Nivel:                                                         | Orizontal               |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

| Categorii | Indicatori                                                                               | Date colectate                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                      |
|           | La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                           |
|           | La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                      |
|           | Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                                |
|           | Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 154 cm                                                                                  |
|           | Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 47 cm<br><b>Standard: Se aplica regula de 1:12</b>                                      |
|           | Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
|           | Există rampă de acces:                                                                   | Nu                                                                                      |
|           | Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                                      |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                             |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Nu                                                                                                                             |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Da                                                                                                                             |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                             |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                             |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 77 cm + 70 cm<br><b>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</b><br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 12 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                            |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 104 cm                                                                                                                |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b>       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

## Coridoare

Coridoare:

Nu




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu




Fig. V.42.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amplasarea unei cabine WC adaptate - tip B





