

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 02-07-2025

Echipa de evaluare: Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale "ECOU", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: [ecou.cahul@gmail.com](mailto:ecou.cahul@gmail.com), +37369708107

| Categorii            | Indicatori                                      | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Tolica (Cantemir)                               |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                               |                |
| Instituția:          | BESV Tolica nr. 8/24 Clădirea fostului gimnaziu |                |
| Tipul instituției:   | Instituție educațională                         |                |
| Latitudinea:         | 46.113248988 ,                                  |                |
| Longitudinea:        | 28.284626588                                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate                     |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Da, are lățimea: 76 cm          |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:18 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș               |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare



| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 70 cm + 45 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                             |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 86 cm                                                                                                          |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 8 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea       |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                               |
| Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?                                                           | Da                                                                               |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 1 trepte , înălțimea:15 cm                                                  |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                               |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                               |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                               |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                               |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

| Categorii                                                                            | Indicatori | Date colectate                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter     |                                                                                                             |
| Trepte:                                                                              |            | Nu                                                                                                          |
| Bariere/obstacole:                                                                   |            | Nu                                                                                                          |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: |            | Da                                                                                                          |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            |            | Da                                                                                                          |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     |            | Da                                                                                                          |
|                                                                                      |            | Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Grup sanitar

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Grup sanitar în exterior: | Da |
| Grup sanitar în interior: | Nu |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

## Galerie - Date generale


---



## Galerie - Căi de acces către clădire

---







---

**Galerie - Intrare în clădire**







**Galerie - Coridoare**



