

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **07-06-2025**

Echipa de evaluare: **Cebotari Ludmila,**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **cebotariludmila70@gmail.com, 062049117**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Ciobanca (Straseni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 30/32 (Gradinita)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.149244 ,	
Longitudinea:	28.50564	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Beton
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Nu
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 90 cm
Prag poartă:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:

Da




Fig. V.32.b Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Usi

Există o singură intrare comună:



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Da

Lăţimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?

Da

Trepte:

Nu

Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:

Da

Suprafață alunecoasă:

Nu

Barriere/obstacle:

Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
	Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter

Trepte: Nu


Bariere/obstacole: Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: Da

Spațiul interior este suficient iluminat: Da

Culori contrastante pentru sală: Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior: Da

Grup sanitar în interior: Da

Ușa de intrare WC interior, lățime: 75 cm
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare: Prag cu înălțimea: 18 cm
Standard: maxim 2 cm

Dimensiuni grup sanitar: 100 cm x 70 cm
Standard: minim 160 x 180 cm

Lavoar/chiuveță: Da , înălțimea de: 60 cm
Standard: h - 85 cm

Este spațiu liber sub lavoar: Da

Este uscător de mâini: Nu

Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: Nu

Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă: Nu

În toaletă sau cabine există cuier pentru haine: Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Culori contrastante:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea




Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B







Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși



Galerie - Coridoare



