

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 19-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

| Categorii            | Indicatori                   | Date colectate |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Scoreni (Straseni)           |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                            |                |
| Instituția:          | BESV 30/39 (Casa de cultura) |                |
| Tipul instituției:   | BESV                         |                |
| Latitudinea:         | 47.066387 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 28.61048                     |                |

### Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt + Pavaj      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative          |
| Trotuare:                                                                         | Da                  |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă             |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                  |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                  |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                  |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                  |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                  |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în coborâș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil





Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

### Loc de parcare


|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |




**Fig. IV.18** Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)5 cm                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                               |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                | Exterior                                                                         |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 5 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:10                                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                   | Nu                                                                               |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                               |



**Fig. V.32.b** Pampă de acces paralelă cu intrare în clădire



**Fig. V.31.a** Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uşi

|                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                                     |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                             | Da                                                                                                                                     |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                                     |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Da                                                                                                                                     |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                                     |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | <p>Dublă: 78 cm + 78 cm</p> <p>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm</p> <p>Ușa mică din cea dublă se deschide</p> |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Prag exterior și interior cu înălțimile: 3 + 1 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 130 cm                                                                                                   |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 5 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                        |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

Coridoare:

Nu




Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Da

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



## Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







---

**Galerie - Intrare în clădire**

---



